

۸	مقدمه
۹	فصل اول: نقش خطاهاي انساني در حوادث جوشکاري و برشکاري
۹	خطاهاي انساني در حوادث
۱۰	hadde ۱: انفجار گاز فرایندی در يكی از مجتمع های پتروشیمی واقع در عسلویه سال ۱۳۸۹
۱۲	hadde ۲: حادثه در میدان نفتی رالی ایالت می سی سی پی ایالات متحده
۱۴	دلایل بروز خطاهاي انساني
۱۷	فصل دوم: جوشکاري، خطرات بهداشتی وايمني
۱۷	انواع جوشکاري
۱۸	خطرات بهداشتی جوشکاري
۱۸	گازها و فيوم ها
۱۸	اثرات سوء بهداشتی کوتاه مدت گازها و فيوم ها (حاد)
۱۹	اثرات طولاني مدت گازها و فيوم ها (مزمن)
۱۹	ساير خطرات تهدیدکننده سلامتی
۱۹	گرما
۲۰	نور مرئي، اشعه های ماوراء بنفس و مادون قرمز
۲۰	سر و صدا
۲۰	آسيب های عضلانی - استخوانی
۲۱	خطرات ايمني جوشکاري
۲۱	خطرات الکتریکی
۲۱	آتش سوزی و انفجار
۲۲	ماشین آلات خطرناک
۲۲	عبور و مرور و سقوط
۲۲	خطرات جوشکاري در محیط های بسته
۲۳	خطرات گازهاي تحت فشار
۲۴	کاهش خطرات جوشکاري
۲۴	کنترل های مهندسی و روندهای کاری ايمن
۲۴	جايگزيني
۲۴	تهويه
۲۵	حفظ گذاري
۲۵	اعمال ايمن
۲۵	وسایل حفاظت فردی
۲۸	قوانين و استانداردها

۲۸.....	حدود تماس شغلی
۲۸.....	برچسب‌ها و سایر اطلاعات
۲۹.....	علائم
۲۹.....	استاندارد جوشکاری OSHA
۳۰.....	فن آوری‌های جدید جوشکاری
۳۰.....	جوشکاری لیزری
۳۰.....	جوشکاری با پرتوهای الکترونی
۳۱.....	روبوت‌های جوشکار
۳۱.....	ایمنی در عملیات تنفس زدایی جوشکاری
۳۲.....	ایمنی جوشکاری زیر آب
۳۳.....	جوشکاری مرطوب
۳۴.....	جوشکاری بیش فشار (جوشکاری خشک)
۳۴.....	خطرات بفرنج
۳۵.....	مزایای جوشکاری خشک
۳۵.....	معایب جوشکاری خشک
۳۵.....	مزایای جوشکاری مرطوب
۳۶.....	معایب جوشکاری مرطوب
۳۷.....	نحوه عملکرد جوشکاری مرطوب
۳۸.....	فصل سوم: برشکاری، خطرات و راهکارهای ایمنی
۳۸.....	آشنایی با روش‌های مختلف برشکاری
۳۸.....	برشکاری مکانیکی
۳۹.....	قیچی
۴۱.....	اره لنگ
۴۲.....	اره نواری
۴۳.....	برشکاری حرارتی
۴۴.....	تجهیزات برشکاری با شعله گاز
۴۵.....	گازهای سوختنی
۴۶.....	نکات فنی در برشکاری با مشعل گاز
۴۷.....	نکات ایمنی در آماده سازی دستگاه برشکاری
۴۸.....	سنگ زنی و آماده سازی قطعات
۴۹.....	سنگ سنباده دستی
۵۰.....	دستور العمل تعویض صفحه سنگ
۵۱.....	مراحل مونتاژ
۵۲.....	نکات ایمنی هنگام کار با سنگ سنباده دستی

۵۴	فصل چهارم: صدور پروانه کار جوشکاری و برشکاری
۵۴	فلسفه و دلیل صدور پروانه کار
۵۴	اهداف بکارگیری سیستم صدور پروانه های کار
۵۵	تعاریف کلی
۶۰	مسئولیت ها
۶۵	فعالیت های مشمول دریافت پروانه کار
۶۶	اطلاعات ضروری فرم پروانه کار
۶۶	آموزش و صلاحیت
۶۷	نیازهای آموزشی مسئول انجام کار (سرپرست/رئیس)
۶۷	نیازهای آموزشی ناظر
۶۷	نیازهای آموزشی مجری/ مجریان
۶۷	ارتباطات
۶۸	مراحل صدور پروانه های کار
۶۹	اقدامات احتیاطی
۶۹	گازسنجدی
۷۰	طبقه بندی مناطق خطر و تعاریف آن
۷۱	طبقه بندی بر اساس احتمال وقوع آتش سوزی
۷۱	طبقه بندی مناطق خطرناک برای تعیین نوع تجهیزات برقی
۷۲	اصول کاربرد لوازم ضد انفجار و طبقه بندی مناطق خطر
۷۸	تایید پروانه های کار
۷۸	فرایندهای بعد از صدور پروانه کار
۷۹	وکنش در شرایط اضطراری
۷۹	تکمیل کار
۸۱	صحه گذاری و پایش سیستم پروانه کار
۸۲	پروانه کار گرم برای جوشکاری و برشکاری
۸۲	جوشکاری و برشکاری بر روی تجهیزات در حال کار
۸۲	ملاحظات مهم در صدور پروانه های کار گرم جوشکاری و برشکاری
۸۲	نحوه تکمیل و مراحل صدور پروانه کار گرم
۸۵	شرایط صدور و اجرای پروانه کار گرم
۸۷	آزمایش گازها
۸۸	تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار گرم و سرد
۸۹	مسئولیت ها
۹۶	فصل پنجم: اینکنی سلیندر های تحت فشار
۹۹	مقدمه

ابنارداری و نگهداری از سیلندرهای تحت فشار	
۱۷.....	تهویه
۱۸.....	ساختمان
۱۸.....	موقعیت
۱۸.....	روشنایی
۱۸.....	جابجایی سیلندرها
۱۹.....	حمل و نقل دستی سیلندر
۱۹.....	حمل و نقل سیلندر با وسائل نقلیه
۲۰.....	روش مقابله با نشتی
۲۱.....	اقدامات عمومی
۲۲.....	تعمیرات
۲۳.....	رنگ های مشخصه سیلندرهای گاز
۲۴.....	معنا و مفهوم حرف N بر روی سیلندرهای دستگاه تنفسی و رنگ های سیلندرها
۲۷.....	اقدامات کنترلی
۲۹.....	شیرها
۳۰.....	فشارسنج (Gauge)
۳۱.....	شیلنگ ها
۳۲.....	بررسی بدنه سیلندرها
۳۳.....	فصل ششم: ۱۲۰ نکته ایمنی در جوشکاری و برشکاری
۳۴.....	مقررات عمومی
۳۵.....	عملیات جوشکاری و برشکاری با برق
۳۶.....	جوشکاری و برشکاری با گاز
۳۷.....	جلوگیری از خطرات شوک الکتریکی
۳۸.....	جلوگیری از خطرات اشعه
۳۹.....	خطرات ناشی از فیوم های سمی
۴۰.....	خطرات ناشی از فلزات داغ و گدازه ها
۴۱.....	حفظ است سایر افراد
۴۲.....	وسایل حفاظتی جوشکاران
۴۳.....	مراجع